



Bericht für den Gast



Außenbecken der Therme

Chiemgau Thermen

Anschrift

Ströbinger Straße 18
83093 Bad Endorf

Kontaktdaten

Tel.: 08053 / 200900

E-Mail: info@chiemgau-thermen.de

Web: www.chiemgau-thermen.de



Prüfergebnis

Die **Chiemgau Therme** wurde am 29.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2016 bis Juli 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen






Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Aufzug / Treppen zu Umkleiden, Thermenlandschaft, Sauna, Gastronomie	✓	✓	✓	✓	
Umkleide	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung 1 (im Bereich Oase)	✓	-	-	-	u.a. WC rechtsseitig anfahrbar, Rampenneigung 10 %



					Bemerkungen
Treppe / Treppenlift zum Sauna- und Wellnessbereich	✓	✓	-	-	u.a. Plattform 78 cm x 93 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung 2 (im Sauna- und Wellnessbereich)	✓	✓	✓	-	Waschbeckenhöhe 86 cm
Aufzug / Treppe zum Schwimmbereich	✓	✓	-	-	Breite der Aufzugtür 80 cm, kein horizontales Bedientableau
Schwimmbereich Innenbecken	✓	✓	✓	✓	
Schwimmbereich Trainingsbecken	✓	✓	✓	✓	
Schwimmbereich Außenbecken Sauna / Wellnessbereich Gastronomie (Bistro)	- ✓ ✓	- - -	- - ✓	- - -	Keine Hilfsmittel zum Einstieg Türbreite 70 cm, Bewegungsfläche in der Sauna 112 cm x 220 cm Keine unterfahrbaren Tische vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei ausgewiesene Parkplätze für Menschen mit Behinderung (350 cm x 500 cm).
- Der Zugang zum Gebäude und allen für den Gast nutzbaren Räumen ist stufenlos möglich (Ausnahme: Saunen): per Rampen (bis 10 % Neigung), per Aufzug (108 cm x 210 cm sowie 110 cm x 140 cm) und per Treppenplattformlift (78 cm x 93 cm).
- Der Kassentresen ist 90 cm bis 120 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 88 cm breit (Ausnahme: Saunabereich 70 cm).
- Es gibt Umkleidekabinen für Menschen mit Behinderung mit einer Größe von 153 cm x 182 cm. Es ist ein Sitz vorhanden oder kann bei Bedarf gestellt werden.
- Die Kräutersudsauna ist stufenlos zugänglich. Es gibt noch vier weitere Saunen, deren Zugang über Stufen erfolgt. Die Erdsauna im Außenbereich ist nur über Treppen erreichbar.
- Innenbecken: Personenlift, Leiter mit Handlauf und hochliegender Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.
- Außenbereich: keine Hilfsmittel.
- Trainingsbecken: Personenlift, flache Treppenstufen mit Handlauf, Leiter mit Handlauf.
- Weitere angebotene Hilfsmittel: Rollstühle.
- Im Bistro sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung im Bereich Oase

- Das WC ist rechtsseitig anfahrbar (mind. 90 cm x 70 cm).
- Haltegriffe sind vorhanden, rechtsseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 157 cm x 180 cm groß.
- Es gibt Haltegriffe und einen Duschstuhl.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung im Sauna- und Wellnessbereich

- Das WC ist beidseitig anfahrbar (mind. 90 cm x 70 cm).



- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In den Aufzügen wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Bistro

- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.



- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren im Außen- oder Innenbereich. Bauliche Elemente können nur teilweise als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Es gibt Umkleidekabinen für Menschen mit Behinderung.
- Treppen sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alternativ sind Aufzüge vorhanden: Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bestätigung eines Notrufs erfolgt akustisch.
- Die Ränder der Schwimmbecken sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Kräutersudsauna ist stufenlos zugänglich. Es gibt noch vier weitere Saunen, deren Zugang über Stufen erfolgt. Die Erdsauna im Außenbereich ist nur über Treppen erreichbar.
- Es sind Kleiderhaken in der Nähe der Saunatur vorhanden.
- Im Bistro ist die Schrift der Speisekarte schnörkellos und kontrastreich gestaltet.
- Beschilderungen sind in einer gut lesbaren, kontrastreichen Schrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Kasse ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Das Wegeleitsystem ist mit farblichen Symbolen und Piktogrammen gestaltet.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.